CSN/AIN/18/IRA/1160/14



Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D.	, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.	
CERTIFICA: Que se personó el día tres de febrero de dos mil catorce en la CLINICA RETIRO II sita en en Madrid.		
rac nu	ue la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación diactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina clear, cuya última autorización de modificación (MO-5) fue concedida por la omunidad de Madrid con fecha 12 de septiembre de 2005.	
Su	ue la Inspección fue recibida por la Dra. ; pervisora, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona n la seguridad y protección radiológica.	
Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.		
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:		
-	Las dependencias que constituyen la instalación radiactiva se encuentran señalizadas y disponen de medios para establecer un acceso controlado.	
-	En el Diario de Operación figura la entrada y gasto de material radiactivo e incidencias.	
-	Utilizan monodosis, suministradas por	
-	Disponen de los albaranes de recepción de material radiactivo y de los registros de exploraciones.	



www.csn.es

CSN/AIN/18/IRA/1160/14



Hoja 2 de 3

-	Utilizan los isótopos, dentro de las actividades máximas autorizadas, todos ellos como monodosis inyectables y I-131 en forma de cápsulas unidosis para tratamientos ambulatorios de hipertiroidismo y rastreos.
-	Disponen de un activímetro
-	Disponen de protector de jeringas y delantales plomados
-	Las jeringuillas de las monodosis, se almacenan en los alveolos, insertos en la bancada blindada de la cámara caliente, hasta su decaimiento, siendo almacenados posteriormente en cubos de plástico señalizados hasta su retirada como residuos clínicos
-	El equipo de medida de las radiaciones o 615, se encuentra calibrado por en fecha 30-4-07.
-	Disponen de procedimiento para la calibración y verificación del equipo de medida.
-	Disponen de una gammacámara :
at illo	Disponen de una Licencia de Supervisor y dos de Operador.
6 20 3	Disponen de dosímetros personales y de muñeca y un dosímetro de área en la sala de exploración, sin datos significativos.
	El personal ha recibido el reglamento de funcionamiento y el plan de de definitación de la instalación.
	Efectúan reconocimientos médicos anuales er
	DESVIACIONES
-	No han remitido al CSN los informes anuales correspondientes a 2011, 2012 y 2013.
-	No han efectuado la calibración del equipo de medida de radiaciones desde 2007.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del


Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/18/IRA/1160/14



Hoja 3 de 3

Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cuatro de febrero de dos mil catorce.



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CLINICA RETIRO II para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

· Los informes armoles (2011, 2012 y 2013)
no Juerou remitidos al CSN delvido
a problemas administrativos, los
cuales se están Lobrachando.

La calibración del equipo de medida
de radicciones se está postionado con
el
Madrid, 6 de febrero de 2014