

## ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el día 2 de marzo de 2022 en el centro radiológico ORTOSCAN ILLES BALEARS sito en . 07012 PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de con NIF . Su código de registro es RXPM 1913 y fue inscrita en el Registro el 9 de setiembre de 2010.

La Inspección fue recibida por , gerente del centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



## UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO

- La instalación se ubica a nivel de segunda planta y consiste tres salas de radiología que albergan los equipos de radiodiagnóstico.
- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
CT DENTAL				90	10
PANORÁMICO				84	16
CT DENTAL				84	16

- La instalación está correctamente señalizada y existen prendas plomadas de protección.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- \_\_\_\_\_, médico especialista en electroradiología, dirige la instalación y dispone de la acreditación correspondiente.
- Los equipos de la instalación son operados por las operadoras acreditadas: \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_. Las operadoras mencionadas están clasificadas como trabajadoras expuestas de categoría B.
- Se realiza la vigilancia dosimétrica de las operadoras citadas y de la gerente del centro mediante dosimetría personal.
- Está disponible los informes con las lecturas dosimétricas mensuales 2021 con valores inferiores al valor de registro.



### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por \_\_\_\_\_, titular de la UTPR, el 30/03/2021.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedido por \_\_\_\_\_, titular de la UTPR, el 21/02/2022 correspondiente a al control realizado el 17/02/2022. No se hace constar ninguna disconformidad.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

02/03/2022

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ORTOSCAN ILLES BALEARIS, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente  
por

Fecha: 2022.03.08  
17:04:29 +01'00'

