

## ACTA DE INSPECCION

D/D<sup>a</sup>. [REDACTED], Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día treinta de junio de dos mil dieciséis en **ASISTENCIA VETERINARIA ASIS S.L.**, con NIF [REDACTED] que se encuentra ubicada en [REDACTED], en Suances (Cantabria).

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a la radiografía veterinaria, ubicada en el emplazamiento referido, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria con última modificación de fecha 11 de julio de 2011.


La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Director, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**


- La instalación dispone de un equipo fijo de rayos X con un generador de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] y un tubo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] y n/s 11D060. \_\_\_\_\_
- Disponen de dos delantales plomados, dos protectores de tiroides, gafas y unas manoplas. \_\_\_\_\_
- Disponen de señalización reglamentaria como Zona Controlada situada encima del dintel de la puerta. La señalización no era fácilmente visible. \_\_\_\_\_



- Los planos de la instalación coinciden con que se encuentran en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. \_\_\_\_\_

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Disponen de una acreditación concedida por el CSN para Dirigir. \_\_\_\_\_
- Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas, gestionadas por \_\_\_\_\_, correspondientes al mes de mayo de 2016 para cinco usuarios con valores de dosis profunda acumulada de fondo. \_\_\_\_\_
- D. \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_ y D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ que disponen de dosímetro personal, manejan el equipo de rayos X y no disponen de la correspondiente acreditación. \_\_\_\_\_
- El día de la inspección, D. \_\_\_\_\_ realizó una cistografía con contrato a un perro. \_\_\_\_\_



## TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Según se manifestó, no se ha realizado intervención o reparación en el equipo de rayos X. \_\_\_\_\_
- No estaba disponible el contrato escrito con la UTPR. \_\_\_\_\_
- Disponen de certificado de conformidad de la instalación a fecha 23/03/2015 emitido por la UTPR \_\_\_\_\_ en el que se indica que se da cumplimiento al Programa de Protección Radiológica. Se adjunta en el anexo.
- Estaban disponibles los controles de calidad y medidas de los niveles de radiación realizados por el técnico D. \_\_\_\_\_ perteneciente a la UTPR \_\_\_\_\_ a fecha 22/10/15. \_\_\_\_\_
- Estaba disponible el informe bienal de la instalación correspondiente al año 2014. \_\_\_\_\_

#### CUATRO. DESVIACIONES

- La sala donde se ubica el equipo de rayos X no dispone de medios para realizar un control de accesos. \_\_\_\_\_
- El personal que maneja el equipo de rayos X no dispone de la correspondiente acreditación para dirigir u operar. \_\_\_\_\_
- No estaba disponible el Programa de Protección Radiológica. \_\_\_\_\_
- No se realiza formación inicial y periódica de los trabajadores expuestos. \_\_\_\_\_

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear siete de julio de dos mil dieciséis.



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del **"ASISTENCIA VETERINARIA ASIS S.L"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En Suances a 05 de agosto de 2016

A/At. D<sup>e</sup> [REDACTED]

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 13598

Fecha: 11-08-2016 13:02

Estimada Sra.

En respuesta a su informe y sobre las desviaciones que en él se enumeran, tengo el gusto de informarle de que la mayor parte de estas ya se han corregido y que el retraso en la contestación se debe a la dificultad que he encontrado, por causas ajenas a la clínica, en subsanar y completar estas deficiencias. Así, adjunto:

Copia del contrato entre la empresa [REDACTED], S.L. y ASISTENCIA VETERINARIA ASÍS S.L.P.

Copia del PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA DE LA INSTALACIÓN DE RAYOS X DE ASISTENCIA VETERINARIA ASÍS.

Fotografía de la correcta colocación de la señal de "ZONA CONTROLADA", "RIESGO DE IRRADIACIÓN

Fotografía en la que se muestra la CERRADURA que hemos instalado en la puerta de entrada a la sala de rayos.

Así mismo le informo que, a instancias nuestras, se promoverá desde el ILTE. COLEGIO DE VETERINARIOS DE CANTABRIA, a cargo de [REDACTED] L. el PRIMER CURSO DE OPERADORES DE INSTALACIONES DE RAYOS X.

En cuanto los veterinarios cuenten con ese curso, les haré llegar copia de las titulaciones e iniciaremos la formación periódica de los mismos. El retraso en la comunicación de la intención de llevar a cabo este curso es uno de los motivos del retraso en nuestra respuesta, sin embargo consideramos que el asunto es suficientemente relevante y queríamos darles respuesta con la solución de una de los errores que consideramos principales.

Espero que estas actuaciones sean de su agrado y ayuden a corregir las desviaciones que encontró en la inspección que realizó en nuestra clínica.

Para facilitar su trabajo le hago llegar lo anteriormente referido tanto en correo certificado como por e-mail.

Muchas gracias.

Atentamente

[REDACTED]

ASISTENCIA VETERINARIA ASÍS

[REDACTED]

ASISTENCIA VETERINARIA ASÍS

## DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/01/RX/S-1278/16, de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis correspondiente a la inspección realizada a la instalación de **ASISTENCIA VETERINARIA ASIS S.L.**, el/la Inspector/a que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Se aceptan los comentarios realizados con respecto a las desviaciones detectadas.

En Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a 7 de septiembre de 2016.

Fdo

  
INSPECTORA DE INSTALACIONES  
RADIATIVAS

