ACTA DE INSPECCIÓN

y , funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICAN: Que se personaron el día nueve de febrero de dos mil veintidós, en las instalaciones de la clínica cuyo titular es **SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L.U.**, de NIF: , ubicada en la , de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya declaración de inscripción vigente (DCL-5) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía con fecha 4 de marzo de 2021 y número de registro 46/IRX/2086.

La inspección fue recibida por , responsable de la clínica, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo intraoral 1.

- Equipo intraoral de la firma ., modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la misma firma , modelo , n/s y condiciones máximas de funcionamiento de y . _____

- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso de convencional, paredes laterales de panel de yeso, pared frontal de vidrio y pared trasera de muro; y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, despacho, sala 2 y sala 3, con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. _____

Sala 2. Equipo intraoral 2.

- Equipo intraoral de la firma ., modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la firma , modelo , n/s y condiciones máximas de funcionamiento de y . _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y puerta que comunica con la sala 3 convencionales, paredes de panel de yeso y pared frontal de vidrio; y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala 1 y sala 3, con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. _____

Sala 3. Equipo intraoral 3.

- Equipo intraoral de la firma , modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la misma firma y modelo n/s y condiciones máximas de funcionamiento de y . _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y puertas que comunican con las salas 2 y 4 convencionales, paredes laterales de panel de yeso, pared trasera de muro y pared frontal de vidrio; y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala 2, local vecino y sala 3, con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN

Sala 4. Equipo intraoral 4.

- Equipo intraoral de la firma ., modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la firma , modelo , n/s y condiciones máximas de funcionamiento de y . _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y puerta que comunica con la sala 3 convencionales, pared lateral de panel de yeso, pared lateral y trasera de muro y pared frontal de vidrio; y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala 3 y local vecino; con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. _____

Sala 5. Equipo intraoral 5.

- Equipo intraoral de la firma , modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la misma firma y modelo n/s y condiciones máximas de funcionamiento de y . _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso convencional, paredes de panel de yeso; y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, almacén, salas de descanso y sala 6; con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. _____

Sala 6. Equipo intraoral 6.

- Equipo intraoral de la firma , modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la firma , modelo , n/s y condiciones máximas de funcionamiento de y . _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso convencional, paredes de panel de yeso; y suelo y techo de material forjado. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN

- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala 5, salas de descanso y esterilización; con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. ___

Sala Equipo Ortopantomógrafo.

- Equipo Panorámico digital de la firma , modelo , n/s , que alimenta a dos tubos de firma , modelo , n/s / , con condiciones máximas de funcionamiento de y . _____
- El puesto de control del equipo se ubica en el exterior de la sala, disponiendo de pulsador junto a la puerta de acceso. _____
- La puerta de acceso está señalizada como zona controlada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes emplomadas. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala de descanso y local vecino; con vivienda en su parte superior y con garaje en la inferior. _____
- Disponen de señalización de aviso a embarazadas en el acceso a la sala. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de dos delantales para pacientes pediátricos con protector de tiroides, y dos delantales para pacientes adultos, todos emplomados, como medios de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de una acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico y cuatro acreditaciones para operara con equipos de radiodiagnóstico médico. _____
- El personal reflejado en el PPR está clasificado como categoría B. _____
- La instalación dispone de diez dosímetros personales de termoluminiscencia (TLD), asignados a los trabajadores expuestos (TE), procesados por la entidad , y cuya última lectura corresponde al mes de diciembre de 2021. _
- El TE se realiza vigilancia sanitaria periódica en la firma . _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria y Energía, con número de registro 46/IRX/2086. _____

- Disponen de copia de la declaración ante el organismos competente de la modificación por ampliación / reducción de los dos equipos intraorales (sala 1 y sala 2), de fecha 23 de febrero de 2022. _____
- Los equipos instalados disponen de certificado de conformidad del marcado CE. __
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) , firmado con fecha 2 de marzo de 2018. _
- La instalación tiene definido e implantado un Programa de Protección Radiológica (PPR), firmado con fecha 2 de enero de 2022, incluyendo normas y procedimientos de trabajo._____
- Disponen de certificados periódicos de conformidad de la instalación, por equipo, firmados por la UTPR contratada con fecha 18 de octubre de 2021. _____
- Los últimos controles de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis paciente, han sido realizados por la UTPR contratada con fechas 18 de octubre de 2021 y 28 de diciembre de 2021, contemplando todos los equipos de la instalación. _____
- Disponen de registros informáticos de las exploraciones realizadas. _____
- El último informe periódico de la instalación ha sido enviado al Consejo de Seguridad Nuclear por la UTPR contratada en el año 2021. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por el día 28/02/2022 con un certificado emitido por ACCVCA-120

Firmado por , el día 28/02/2022, con un certificado emitido por ACCVCA-120

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L.U.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.