

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado los días 30 de septiembre y el 5 de noviembre de 2021 en Sicilia Dental SL, con NIF , en la , en Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico dental con última inscripción de la instalación realizada en fecha 23.11.2002 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

La inspección fue recibida el 30.09.2021 por recepcionista y el 5.11.2021 por , administradora y , recepcionista, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a la representante del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La inspección había avisado por teléfono y por correo electrónico en fecha 17.09.2021 a la clínica anunciando la fecha de la inspección. Se personó el 30 de septiembre en la instalación y , recepcionista, manifestó no saber nada al respecto y llamó a la que manifestó que debido a un malentendido no estaba en el centro. En fecha 30.09.2021 se reiteró el correo electrónico para que comprobaran que había sido enviado en su momento. La se puso en contacto con la inspección para concertar la nueva inspección el 5.11.2021.

- Se observa que el equipo ortopantomógrafo había sido sustituido antes del año 2019 y no había sido inscrita la modificación. -----
- La instalación se encontraba ubicada en la planta baja, en el emplazamiento referido. -----
- Estaba disponible el plano de la instalación. -----
- Disponían de 2 equipos de radiografía dental intraoral y 1 ortopantomógrafo. -----
- Estaba disponible una acreditación para dirigir a nombre de -----
- Estaba disponible 1 dosímetro personal a nombre de la -----
para la realización del control dosimétrico de la instalación. -----
- El ----- había realizado el control dosimétrico hasta la actualidad. -----
- En la actualidad era ----- el encargado del control dosimétrico. -----
- Estaban disponibles los registros de las dosis mensuales y las acumuladas de los últimos años. -
- No estaba disponible el programa de protección radiológica. -----
- Estaba disponible la clasificación del personal. -----
- Estaba disponible un contrato escrito con la UTPR ----- para la realización de prestación
de servicios en Protección Radiológica vigente hasta 23.07.2022. -----
- Estaba disponible un nuevo contrato escrito con la UTPR ----- para la realización de
prestación de servicios en Protección Radiológica de fecha 27.10.2021. -----
- Estaba disponible la verificación de dosis a paciente. -----
- Estaba disponible un certificado de conformidad extendido por ----- del año 2020 . -----
- Estaban disponibles los resultados del control de calidad de los equipos de rayos X y la vigilancia
de los niveles de radiación en los puestos de trabajo realizados por la empresa ----- en
24.07.2019 y 2.07.2020. ----- no había realizado los controles en 2021. -----
- Se había enviado el informe periódico de 2018 en 2019. No se habían enviado posteriormente.
- Estaba disponible 1 delantal plomado. -----
- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la
firma -----, modelo -----, n/s -----.

Sala 1

- Dicha dependencia lindaba con: exterior, vecinos, sala de esterilización y cuarto de máquinas y entrada del centro. -----
- El acceso era controlado y se encontraba señalizado. -----
- El equipo fijo de rayos X instalado era de la firma modelo nº de serie de Kv y mA para la realización de radiografía dental intraoral. -----
- Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en la sala de esterilización donde está el disparador, ni en las zonas colindantes. -----

Sala 2

- Dicha dependencia lindaba con: edificio vecino, lavabo, pasillo y distribuidor. -----
- El acceso era controlado y se encontraba señalizado. -----
- El equipo fijo de rayos X instalado era de la firma modelo nº serie de Kv y mA para la realización de radiografía dental intraoral. -----
- Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el distribuidor donde está el disparador, ni en las zonas colindantes. -----

Sala 3

- Dicha dependencia lindaba con: recepción, lavabo, vecinos y pasillo. -----
- El acceso era controlado y se encontraba señalizado. -----
- El equipo de rayos X instalado era de la firma modelo , nº de serie , de kV y mA para la realización de ortopantomografías. -----
- Los disparos se realizaban desde el pasillo. -----
- Con la técnica de ortopantomografía no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador, en el pasillo. -----

Desviaciones

- El equipo ortopantomógrafo había sido sustituido antes del año 2019 y todavía no había sido inscrita la modificación. -----

- No estaba disponible el programa de protección radiológica. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, , se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Signat digitalment
per

Data: 2021.11.05
23:54:43 +01'00'

Firmado digitalmente por

Razón: Soy el autor de este
documento
Ubicación:
Fecha: 2021-11-23 18:12:00

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Sicilia Dental SL, para qué con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/

Selecioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☒ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☐ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*
-

Documentació / *Documentación*

- ☐ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)
-

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciada la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

